


8206

2024.03.05

Strecke:A02
Kilometrierung:345.411
Achsabstand:15.81m



8206



2024.03.05

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!!

Schachtnr.:

8206

Gallmayer

5.3.24

Inspekteur

Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 2,42 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [kN] [V]


Tiefe 2,42 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichsring

Fuge



Hals

Fuge



Konus



Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8206

2024.03



8206

2024.03.05

