


8207

2024.03.05

Strecke:A02 Kilometrierung:345.41
Achsabstand:24.29m

8207



2024.03.05

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

(Nur mit dem zugehörigen Photo zu verwenden!)

Schachtnr.:

8207

Gallmayer

5.3.24

Inspekteur

Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 2,05 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [kN] [t]


Tiefe 2,05 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung




Deckel



Rahmen




Fuge




Ausgleichsr.




Fuge




Hals




Fuge




Konus




Übergangsplatte




Fuge




Unterteil




Fuge



Bodenteil



Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8207

2024.03



8207

2024.03.05

