


8215

2023.11.24

Strecke:A02
Kilometrierung:348.552
Achsabstand:16.12m**8215**

2023.11.24

Messprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.:

8215

Subtyp _____

Abstich 1,00 [m]

Deckel DN _____ [cm]


Klasse _____ [kN] [k]

Ausgleichsringe _____ [cm]


Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Mit dem zugehörigen Photo zu verwalten

Gollmayer 24.11.23
Inspekteur DatumAblauf Funktion: Strang. HA. EL.DN 500 [mm]Material BTiefe 1,00 [m]

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsring

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. November 2023 08:22

8215

2023.08



8215

2023.08.21

