


8325

2023.11.10

Strecke:A02
Kilometrierung:345.031
Achsabstand:44.8m



8325



2023.11.10

Schacht Nr.:
8325

Subtyp _____

Abstich 2,60 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) [V]]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 10.11.23
Inspektor Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

DN 600 [mm]

Material Pvc

Tiefe 2,60 [m]

RU600
Pvc
2,60

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

10. November 2023 11:21

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8325

2023.11



9. November 2023 12:55

8325

2023.11.09



9. November 2023 12:53