


8328

2024.10.31

Strecke:A02
Kilometrierung:345.617
Achsabstand:42.22m



8328



2024.10.31

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr. 8326

Subtyp _____

Abstich 2,60 [m]

Deckel DN 68 [cm]

Klasse D [cm] [Q]

Ausgleichshöhe _____ [cm]

Schacht DN 1000 [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte 

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Bild Deckel _____

Bild Orientierung _____

Bild / Schacht _____

Wurde mit dem zugehörigen Protokoll zu Vernetzt (ja/nein): _____

Großmaße 31.10.24 Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

DN 1000 [mm]

Material B

Tiefe 2,60 [m]



1000
B
2,40

300
pvc
1,83

