


8331

2024.10.31

Strecke:A02
Kilometrierung:345.644
Achsabstand:12.18m**8331**

2024.10.31

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 8331

Subtyp: _____

Abstich 1,78 [m]

Deckel DN 68 [cm]

Klasse D [cm] [Q]

Ausgleichsring: _____ [cm]

Schacht DN 1000 [mm]

Schachtzustand: _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material: _____

Umgebung: _____

Deckel: _____

Rahmen: _____

Fuge: _____

Ausgleichsring: _____

Fuge: _____

Hals: _____

Fuge: _____

Konus: _____

Übergangsplatte: _____

Fuge: _____

Unterteil: _____

Fuge: _____

Bodenteil: _____

Auftritt: _____

Gerinne: _____

Bild / Schacht

Bild Orientierung

Bild / Schacht

31.10.24

Inspektor: _____ Datum: _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 400 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,78 [m]

3009
PVC
1,7m

8331

2023.11



8331

2023.11.09

