

8333

2024.10.31

Strecke:A02
Kilometrierung:345.689
Achsabstand:12.91m



8333



2024.10.31

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 8333

Subtyp: _____

Abstich 2,63 [m]

Deckel DN 65 [cm]

Klasse B [(kN) (k)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN 1000 [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material: _____

Umgebung: _____

Deckel: _____

Rahmen: _____

Fuge: _____

Ausgleichsr.: _____

Fuge: _____

Hals: _____

Fuge: _____

Konus: _____

Übergangsplatte: _____

Fuge: _____

Unterteil: _____

Fuge: _____

Bodenteil: _____

Auftritt: _____

Gerinne: _____

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Wurde mit dem zugehörigen Prozess verwaltet.

Inspektor: Gallmeyer Datum: 31.10.24

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 150 [mm]

Material PVC

Tiefe 2,63 [m]

150
PVC
2,63

8333

2023.11.09



8333

2023.11.09

