

8334

2024.10.31

Strecke:A02
Kilometrierung:345.683
Achsabstand:8.77m



8334



2024.10.31

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden.

Schachtdnr: 8334

Subtyp: _____

Abstich 2,55 [m]

Deckel DN 68 [cm]

Klasse D [IcM] [V]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN 1000 [mm]

Witzzustand _____ [1-5]

Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 600 [mm]

Material b

Tiefe 2,05 [m]

Gepl. Datum: 31.10.24

600
b
2,0

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auflritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8334

2023.11



8334

2023.11.09

