


8336

2024.10.31

Strecke:A02
Kilometrierung:345.692
Achsabstand:13.36m



8336



2024.10.31

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 8336

Subtyp: _____

Abstich 1,67 [m]

Deckel DN 65 [cm]

Klasse B [tDN] [g]

Ausgleichshöhe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm] 200 x 1000

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 500 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,23 [m]

Inspektor Gallwayer Datum 31.10.24

500
PVC
1,23

8336

2023.11



8336

2023.11.09

