


8337

2024.10.31

Strecke:A02
Kilometrierung:345.695
Achsabstand:10.68m



8337



2024.10.31

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

SchachtNr: 8337

Subtyp: _____

Abstich 232 [m]

Deckel DN 65 [cm]

Klasse B [(kN) [g]]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm] 800x600

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,32 [m]

Inspektor Gollmayr Datum 31.10.24

200
15
2,3

200
6
1,98

8337

2023.11



8337

2023.11.09

