


8338

2024.10.31

Strecke:A02
Kilometrierung:345.693
Achsabstand:10m**8338**

2024.10.31

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 8338

Subtyp: _____

Abstich 1,63 [m]

Deckel DN 65 [cm]

Klasse B [KNI] [K]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN 1000 [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material: _____

Umgebung: _____

Deckel: _____

Rahmen: _____

Fuge: _____

Ausgleichsr.: _____

Fuge: _____

Hals: _____

Fuge: _____

Konus: _____

Übergangsplatte: _____

Fuge: _____

Unterteil: _____

Fuge: _____

Bodenteil: _____

Austritt: _____

Gerinne: _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL, _____

DN 600 [mm]

Material B

Tiefe 1,42 [m]

300
PVC
1,34

Bild / Schacht

8338

2023.11



8338

2023.11.09

