

8339

2024.10.31

Strecke:A02
Kilometrierung:345.694
Achsabstand:3.2m



8339



2024.10.31

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 8339

Subtyp: _____

Abstich 160 [m]

Deckel DN 65 [cm]

Klasse B [(kN) (g)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN 1000 [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material: _____

Umgebung: _____

Deckel: _____

Rahmen: _____

Fuge: _____

Ausgleichsr.: _____

Fuge: _____

Hals: _____

Fuge: _____

Konus: _____

Übergangsplatte: _____

Fuge: _____

Unterteil: _____

Fuge: _____

Bodenteil: _____

Gerinne: _____

Auflage: _____

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Ablauf: Funktion: Strang, HA, EL, _____

DN 450 [mm]

Material PVC

Tiefe 1.60 [m]

Gepl. 31.10.24

228 PVC 713

180 PVC 1.59

8339

2023.11



8339

2023.11.09

