


8342

2023.11.10

Strecke:A02 Kilometrierung:344.98
Achsabstand:15.26m**8342**

2023.11.10

Schachtprotokoll V2018.2.3.4

Schachtnr: 8342

Subtyp _____

Abstich 3,35 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schicht DN _____ [mm]

Schichtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____ Umgebung _____

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

10. November 2023 11:08

Gallmayer 10.11.23
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 3,35 [m]

Du 500 B 3,35

Du 150 B 2,95

Du 250 3,00 rrc

8342

2023.11.09



8342

2023.11.09

