


8402

2024.06.18

Strecke:A02
Kilometrierung:342.724
Achsabstand:15.98m



8402



2024.06.18

Schachterhebungsprotokoll

SchachtNr: 8402Schachttiefe: 1,77 [m]

Deckel DN: _____ [cm]

Rund ☒ Eckig ☐Verschraubt: ja ☐ nein ☒

Material: _____

Klasse: _____ [kn] [t]



Belüftet: ja ☐ nein ☒Schmutzfänger: ja ☐ nein ☒Schacht DN: 100 [cm]Rund ☒ Eckig ☐

Ablauf

Gallmayer

Inspekteur: _____ Datum: _____

Funktion: Strang, HA, EL

DN 500 [mm]Material BTiefe: 1,77 [m]

18.06.2024 09:54

8402

2024.06.18



2024.06.18

Ring gebrochen



8402

2024.06.18

