


8798

2024.06.19

Strecke:A02
Kilometrierung:344.585
Achsabstand:0.44m



8798



2024.06.19

Schachterhebungsprotokoll

SchachtNr: 8798

Gallmayer

Inspekteur: _____ Datum: _____

Ablauf

Funktion: Strang, HA, EL


Schachttiefe: 1,77 [m]DN 400 [mm]

Deckel DN: _____ [cm]

Material BRund ☒ Eckig ☐Tiefe: 1,77 [m]Verschraubt: ja ☐ nein ☒

Material: _____


Klasse: _____ [kn] [t]

Belüftet: ja ☐ nein ☒Schmutzfänger: ja ☐ nein ☒Schacht DN: 100 [cm]Rund ☒ Eckig ☐


DN 400
B
1,77




Deckel




Rahmen




Ausgleichsr.



Hals



Übergangsplatte



Unterteil



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

19.06.2024 12:09

8798

2024.06.19



8798

2024.06.19

