


8877

2023.11.07

Strecke:A02
Kilometrierung:349.618
Achsabstand:133.07m**8877**

2023.11.07

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

8877

Subtyp _____

Abstich 2,45 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [KN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

1,80
20150
B

20300
1,60
B

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 2,45 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

7. November 2023 10:36 Bild Orientierung

Bild / Schacht

8877

2023.11



8877

2023.11.07

