


8878

2023.11.07

Strecke:A02
Kilometrierung:349.586
Achsabstand:97.45m**8878**

2023.11.07

Schachtehebungsprotokoll V2018.2.3.4

8878

Subtyp _____

Abstich 1,65 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [cm] [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____ Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

7. November 2023 10:35

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Gallnager 7.11.23

Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 1,65 [m]

1,64
DN 500
B

8878

2023.11.07



8878

2023.11.07

