

8885

2023.11.07

Strecke:A02 Kilometrierung:349.59
Achsabstand:85.29m

8885



2023.11.07

Schachtehebungsprotokoll V2018.2.3.4

Inspektor Gallmayer F. 11.23 Datum 7.11.23

8885

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL, _____

DN 300 [mm]

Material B

Abstich 0,80 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Tiefe 0,80 [m]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7. November 2023 10:36

8885

2023.11



8885

2023.11.07

