


8939

2023.11.14

Strecke:A02
Kilometrierung:350.799
Achsabstand:16.84m



8939



2023.11.14

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 8939

Subtyp: _____

Abstich 1,15 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf: Funktion: Strang, HA, EL. _____

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 1,15 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Orientierung

Bild / Schacht

14. November 2023 12:10

8939

2023.10



8939

2023.10.23

