


8950

2023.11.07

Strecke:A02
Kilometrierung:349.604
Achsabstand:280.41m



8950



RAJACHERBACH (Gem. Vel

2023.11.07 keine Zufahrt möglich

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

8950

Gallnayer 7.11.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

Abstich 2,70 [m]

DN 500 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material PP

Klasse _____ [cm] [m]


Tiefe 2,70 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]


Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsring

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7. November 2023 10:38

8950

2023.11



8950

2023.11.07 keine Zufahrt möglich

