


8952

2023.11.07

Strecke:A02
Kilometrierung:349.545
Achsabstand:16.07m**8952**

2023.11.07

Schächterhebungsskizzen V20 8.2.3.4

8952

Gallmayer 7.11.23
Inspekteur Datum

Subtyp

Abstich 1,00 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [cm] [N]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte




Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 500 [mm]


Material B

Tiefe 1,00 [m]


0,75
600x600
B

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsring

Fuge



Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

7. November 2023 08:35

8952

2023.11.07



8952

2023.11.07

