


2023.11.08

Strecke:A02
Kilometrierung:346.104
Achsabstand:87.3m



8979



2023.11.08

2023.11.08

Schichtungsprotokoll V2018.2.3.4

Beneidung

8979

Subtyp

Abstich 1,60 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [DN]

Ausgleichsringe [cm]

Schicht DN [mm]

Schichtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer

8.11.23

Inspektor

Datum

Ablauf Funktion: Strang HA. El.

DN 400 [mm]

Material b

Tiefe 1,50 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsring

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Gerinne

Auftritt

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8. November 2023 15:08

8979

2023.11.08



8979

2023.11.08

