


8991

2023.11.10

Strecke:A02
Kilometrierung:344.998
Achsabstand:20.05m



8991



2023.11.10

Schachtabmessungsprotokoll V2018.2.3.4

Schachtwir: 8991

Subtyp _____

Abstich 3,10 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [V]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

DN 500 [mm]

Material PVC

Tiefe 3,10 [m]

Inspektor Gallmayer Datum 10.11.23

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

10. November 2023 11:10

8991

2023.11.09



8991

2023.11.09

