

8994

2023.11.10

Strecke:A02
Kilometrierung:345.042
Achsabstand:12.74m**8994****2023.11.10**

Schacht Nr.:
8994

Subtyp _____

Abstich 1,50 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) (k)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte 

Ablauf: Funktion: Strang, HA, EL. _____
DN 250 [mm]
Material PVC
Tiefe 1,50 [m]

Material

Umgebung _____


Deckel 

Rahmen 


Fuge _____


Ausgleichsr. 

Fuge _____


Hals 

Fuge _____


Konus 

Übergangsplatte 

Fuge _____

Unterteil 

Fuge _____

Bodenteil 

Auftritt _____


Gerinne 

Bild Deckel **Bild Orientierung** **Bild / Schacht**

10. November 2023 11:04

8994

2023.11



8994

2023.11.09

