


9003

2023.11.10

Strecke:A02
Kilometrierung:344.971
Achsabstand:5.13m



9003



2023.11.10

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 9003

Subtyp _____

Abstich 1,65 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(cm) (N)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Bild Deckel _____

Bild Orientierung _____

Bild / Schacht _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 500 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,65 [m]

Inspektor Gallmayer Datum 10.11.23

Druck: Druck 300
1,35
PVC

Druck: Druck 500
1,65
PVC

10. November 2023 10:45

9003

2023.11.09



9003

2023.11.09

