


9005

2023.11.10

Strecke:A02  
Kilometrierung:344.975  
Achsabstand:2.76m



9005



2023.11.10

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schachtnr:

9005

Gallmayer 10.11.23

Inspekteur Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 1,60 [m]

DN 300 [mm]

Deckel DN [cm]

Material Pvc

Klasse [kN] [v]


Tiefe 1,60 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

10. November 2023 10:47

9005

2023.11



9 November 2023 14:00

9005

2023.11.09



9 November 2023 14:00