


9010

2023.11.10

Strecke:A02  
Kilometrierung:342.281  
Achsabstand:116.72m



9010



2023.11.10

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 9010

Subtyp \_\_\_\_\_

Abstich 2,45 [m]

Deckel DN \_\_\_\_\_ [cm]

Klasse \_\_\_\_\_ [kN] [Q]

Ausgleichsringe \_\_\_\_\_ [cm]

Schacht DN \_\_\_\_\_ [mm]

Schachtzustand \_\_\_\_\_ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material \_\_\_\_\_

Umgebung \_\_\_\_\_

Deckel \_\_\_\_\_

Rahmen \_\_\_\_\_

Fuge \_\_\_\_\_

Ausgleichsr. \_\_\_\_\_

Fuge \_\_\_\_\_

Hals \_\_\_\_\_

Fuge \_\_\_\_\_

Konus \_\_\_\_\_

Übergangsplatte \_\_\_\_\_

Fuge \_\_\_\_\_

Unterteil \_\_\_\_\_

Fuge \_\_\_\_\_

Bodenteil \_\_\_\_\_

Auftritt \_\_\_\_\_

Gerinne \_\_\_\_\_

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Inspektion: Grollmayer 10.11.23

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 2,15 [m]

1165  
DN500  
B

10. November 2023 08:35

9010

2023.11



9010

2023.11.10

