


9025

2023.11.24

Strecke:A02
Kilometrierung:348.552
Achsabstand:16.06m**9025**

2023.11.24

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Vorname und zugehörigen Proben N. verwenden!

Schachtnr.:

9025

Gallmayer 24.11.23
Inspekteur Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 0,70 [m]

DN 500 600x400 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [kN] [k]



Tiefe 0,70 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte

DN 500
B
0,65DN 150
PVC
0,60

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge




Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

24. November 2023 08:21

9025

2023.11.24



9025

2023.11.24

