


9038

2024.06.14

Strecke:A02
Kilometrierung:342.424
Achsabstand:47.23m



9038



2024.06.14

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 9038

Subtyp: _____

Abstich 2,28 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) (N)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [(1-5)]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 14.6.24
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,18 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

9038

2024.06.14



9038

2024.06.14

