


9040

2023.11.28

Strecke:A02
Kilometrierung:342.499
Achsabstand:34.62m**9040**

2023.11.28

Schachterhebungsprotokoll V. 18.2.3.4

Schachtnr:

9040

Subtyp

Abstich 2,65 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [k]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Gallmayer

28.11.23

Inspekteur


Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 2,35 [m]



Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

9040

2023.11.28



9040

2023.11.28

