



**Befahrungsdaten**

- ✱ Schäden
- Abzweiger
- Streckenschäden
- Befahrungen baulicher Zustand (181)
- ok
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

**Entwässerung**

ASFİNAG:asfinag\_knoten full style

- Bauwerk
- ⊗ Schacht
- Einlaufgitter
- Putznische
- ASFİNAG:asfinag\_kanten (5137)

Auftraggeber:  
ASFİNAG Bau Management GmbH  
Schnirchgasse 17  
1030 Wien

Projekt:  
A02 Südautobahn, A10 Tauern Autobahn  
Pilotprojekt Grundlagenerfassung Entwässerung  
Zustand Bewertung und Kanalkataster  
SAP-Belegnummer(n): 302102824

**Plan: 19** A10 162-167km EPSG:31255  
Feistritz - Kroislerwandtunnel  
Inspektion Hufnagel 2024  
Zustandsbeurteilung ISYBAU

erstellt von:  
Hugo Fuchs  
2025.01.30